

ヒヤリハット報告

報告者	発生日	報告日	対策進捗具合
吉木工場長	2019年5月23日	2019年5月24日	一部検討中

雲南市企業において昨日

380キロ金型の落下によって、足を負傷する労災が発生しました。我が社においても、金型を使う部署、重い冶具を使用する部署があり、同様の事故が起こり得る環境にあります。今回の労災で、一つ良かったことは、作業者が安全靴を履いていた点です。安全靴なければ、もっと大きな重傷を負っていたことでしょう。


- ① これを踏まえて、5/24に全員の安全靴着用状況を確認。未着用者には早急に安全靴の支給するよう指示しました。

今後、現場作業領域での作業は原則安全靴着用とします。

これは、会社内どこにでも危険が潜んでおり、作業台車、車両、リフト等による、足の踏付けの負傷予防のためです。

- ② 金型 使用部署 FL 枠切

枠切： SP-15 は常時金型固定の為、落下の危険なし。
SPH-30Cは金型入替作業有




- ① 方向はストッパー設置

- ② 方向は 検討ちゅう
A: 右側同様のフリー台を設置する。

B: 現状移動台車を使用し、入替時 プレスから離れないように固定用の金具・鎖を設置

その他



対策例



エアホース ロープの置き方・収納によって 作業員の転倒の可能性がある。

- ①作業域には上記の物を置かないように経路を変更する。
②天井から吊るし、作業域から避ける など各部署対策をお願いします。